








## 2 基本方針(案)




## 2 基本方針(案)




2 基本方針(案) レベル0






石室解体調査前 旧保存施設 断面図




















※墓道壁面が地割れ・陥没しており、  
脆弱な状態にある。





墓道部 西壁 遺構残存状況

※埋葬後墓道埋戻土が、墓道壁面に薄く、  
はりつくように残っており、崩落の危険性がある。



平成27(2015)年4月27日